CEGE 100 LINO

COLLAGE DES REVÊTEMENTS DE SOL LINOLÉUM EN LÉS

- Colle spéciale linoléum
- Bonne résistance aux sièges à roulettes
- Application facile

DONNÉES TECHNIQUES

TEMPS DE GOMMAGE :
0 à 5 min

TEMPS OUVERT :
15 à 25 min

CONSOMMATION :
300 à 400 g/m²

DESCRIPTION

Colle à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, sans solvant, prête à l'emploi
- simple encollage

DESTINATION

SOL INTÉRIEUR en locaux P2 et P3

Collage de revêtements de sol linoléum en lés :
à envers jute
acoustique

Collage de linoléum en dalles à envers stabilisé

Avant de coller, lire attentivement le guide de mise en œuvre du fabricant de revêtements.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : beige clair
- Densité : 1,4
- pH : env. 7,8

SUPPORTS de base

Les supports doivent être conformes aux règles de l'art professionnelles (NF DTU 53-1, NF DTU 53-2), CPT linoléum, CPT neuf et rénovation des ragréages en vigueur.

- Dallage sur terre-plein (1)
- Plancher béton
- Chape ciment
- Panneaux dérivés du bois (2)
- Chape anhydrite (3)
- Ancien carrelage
- Ancien parquet à lames
- Ancienne dalle semi-flexible
- Ancienne chape asphalte (ne pas confondre avec les enrobés bitumineux)
- Sol chauffant

MISE EN ŒUVRE

Se référer au CPT Linoléum en vigueur.

Conditions de travail

Température d'utilisation : de + 15°C à +30°C
Température minimum du sol : +10°C

Les conditions hygrométriques du local ne doivent pas provoquer de risques de condensation.

Tempérer le matériau et la colle 48 heures à l'avance sur le lieu de pose.

Sur sol chauffant : sur support neuf, une première mise en chauffe est nécessaire et dans tous les cas, le chauffage doit être arrêté 48 heures avant ragréage et remis en marche progressivement au moins 48 heures après collage.

Préparation du support

Le support doit être sain, solide, sec (voir taux d'humidité résiduelle indiqué dans les normes DTU des revêtements et l'Avis Technique des chapes anhydrite), et isolé de tout risque de remontées d'humidité.

(1) Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis ou en cas de dallage sur terre-plein, mettre en œuvre notre barrière anti-remontées d'humidité CEGEPRIM BH ou tout autre système approprié.

La surface du support doit être propre, exempte de produits gras et dépoussiérée.

Appliquer sur le support un ragréage adapté à sa nature et à la destination du local selon le classement UPEC des locaux.

Voir fiches techniques des primaires et ragréages de la gamme CEGECOL.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi - Homogénéiser avant chaque application

Données techniques

Données fournies pour une température de l'air ambiant de +23°C et une humidité relative de 50 % (HR) :

- Temps de gommage : 0 à 5 min

- Temps ouvert sur support absorbant : env.15 min

- Temps ouvert sur support peu absorbant : env. 20 min

Ce temps d'attente évolue avec la température, l'hygrométrie de l'air et la quantité de colle déposée.

Application

Etaler la colle sur le support avec une spatule adaptée au revêtement à coller :
- spatule TKB B1 pour le linoléum en lés
- spatule TKB A2 pour le linoléum en dalle à envers stabilisé

Consulter également la spatule indiquée par le fabricant de revêtements.

Afficher le revêtement en respectant un temps de gommage court dans le lit de colle humide pour imprégner la totalité de l'envers du linoléum.

Maroufler immédiatement avec une cale dans le sens transversal puis dans le sens longitudinal, puis re-maroufler 20 à 30 min après avec un rouleau linoléum.

Souder les joints 48 heures après le collage.

Traiter la barre d'étuve avec la colle néoprène CEGEPRENE SUPER.

Nettoyage

Taches et outils (de suite après emploi) : à l'eau claire

Taches sèches : alcool (se référer aux consignes de sécurité indiquées sur l'emballage du détachant).

Procéder par tamponnage avec un chiffon propre.

Faire un essai préalable.

CONSOMMATIONS INDICATIVES

Spatule n° B1: 300 à 350 g/m²
Spatule n° A2: 250 à 300 g/m²

S'assurer du bon état de la spatule pour respecter la consommation au m².

CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 20 kg

CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et de l'humidité CRAINT LE GEL.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site www.cegecol.com.

Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.